

## Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

### Vyúčtování finančního příspěvku: č. j. MK 54507/2018 OPP

ORP	Trutnov
Příjemce příspěvku	Římskokatolická farnost Rтынě v Podkrkonoší, Kostelecká 235, 542 33 Rтынě v Podkrkonoší, IČ: 60154244
Kulturní památka	Kostel sv. Jana Křtitele s dřevěnou zvonící
Název akce obnovy	Oprava zvonice u kostela sv. Jana Křtitele ve Rтынi v Podkrkonoší - pokračování
Příjemce je plátcem DPH	ANO / NE <span style="float: right;">(nehodící se škrtněte)</span>
Výše poskytnutého příspěvku	200 000 Kč
% podíl příspěvku z rozhodnutí	80
Celkové smluvní náklady z rozhodnutí	262 508 Kč

### Přehled skutečně vynaložených nákladů

Daňový doklad	Částka bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Faktura č. 1801016	165 280	34 720	200 000
Faktura č. 1801021	83 570	17 555	101 125
Faktura č.			
Faktura č.			
Faktura č.			
Faktura č.			
Faktura č.			
Faktura č.			
<b>Celkem v Kč</b>	<b>248 850</b>	<b>52 275</b>	<b>301 125</b>

**Pozn.:** ke každé faktuře je nutno přiložit specifikaci provedených prací (položkový rozpočet) + výpis z účtu peněžního ústavu o provedení úhrady faktury. **Nepřikládat příkazy k úhradě!**

V Malých Svatoňovicích dne 18. 1. 2019

.....

podpis příjemce

**Prováděné práce:**

V roce 2018 byla provedena výměna nejvíce poškozené části střešní krytiny zvonice, jednalo se o část jižní strany zvonice. Po rozkrytí krytiny byla krytina v tak špatném stavu, že plánovaná lokální výměna by nebyla možná. Proto se přistoupilo k navýšení výměny krytiny, lokální vysprávkby nebyly prováděny. Podařilo se dokončit dvě nejvíce poškozená pole střešní krytiny, kde proběhla montáž nové šindelové krytiny včetně provedení následného ochranného nátěru.

Dále se pokračovalo v opravě nosné konstrukce zvonice v úrovni horního patra a krovu. Poškozená místa byla vyřezána, nahrazena novými prvky, případně nahrazena novou protézou za pomoci lepených spojů zajištěných dubovými kolíky. Součástí prací bylo i provizorní zajištění konstrukce zvonice při provádění prací.

Přílohy vyúčtování:

Barevná fotodokumentace provedených prací

Faktura číslo 1801016 vystavená dne 21. 9. 2018 na částku 200 000 Kč

Doklad o proplacení faktury číslo 1801016

Faktura číslo 1801021 vystavená dne 1. 12. 2018 na částku 101 125 Kč

Doklad o proplacení faktury číslo 1801021

Čerpání příspěvku z jednotlivých faktur

Neuznatelné náklady